



ประกาศเทศบาลตำบลบางลึก
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางลึก

ด้วยเทศบาลตำบลบางลึก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านมานำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

เทศบาลตำบลบางลึกจึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจไม่พบว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนตำบลบางลึก

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายปรีชา สมบัตินา)

นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

แบบสรุปการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่บ้าน

ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำเสีย	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านท่ากระดาน หมู่ที่ ๑	-		✓	
๒	บ้านหนองส้ม หมู่ที่ ๒	-		✓	
๓	บ้านฝ้ายท่า หมู่ที่ ๓	-		✓	
๔	บ้านบางลึก หมู่ที่ ๔	-		✓	
๕	บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๕	-		✓	
๖	บ้านนามอญ หมู่ที่ ๖	-		✓	
๗	บ้านศาลาลอย หมู่ที่ ๗	-		✓	
๘	บ้านศาลาลอย หมู่ที่ ๘	-		✓	
๙	บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๙	-		✓	
๑๐	บ้านดอนรักษ์ หมู่ที่ ๑๐	-		✓	
๑๑	บ้านหนองเนียน หมู่ที่ ๑๑	-		✓	
๑๒	บ้านเขาแรด หมู่ที่ ๑๒	-		✓	